

## **THERMOMETRE INFRAROUGE -50°+550°C - 19060004**

"Prise de température sans contact. Visée laser. Mémoire température minimum et maximum avec fonction alarme. Emissivité réglable. Calcul de la différence de température. Alarme haute et basse. Stockage des données. Ecran rétroéclairé. Livré dans une malette de transport.

Caractéristiques : Degré de précision : de -50°C à 0 : +/-3°C ou 3%, de 0 à 100°C : +/- 2°C ou +/- 2%, de 100°C à 500°C : +/- 2°C ou +/- 2%; Répétabilité : 1% de la lecture ou 1°C; Temps de réponse : 500 msec, 95% de la réponse; Réponse spectrale : 8 à 14 um; Emissivité : 0 à 100, réglable (préréglage 0.95); Température ambiante : 0 à 40°C; Humidité relative : 10 à 95% sans condensation jusqu'à 30°C; Température de stockage : de -20°C à + 60°C sans pile; Dimensions : 175mm x 100m x 49mm; Distance au point de mesure : 12:1." Caractéristiques :

- Température de l'air véhiculé : de - 50° à + 550°
- Conformité RoHs : Non



Côte d'encombrement : -